

Skýrslu númer 2 - 2020

Niðurstöður mælinga í sýnum teknum 3. september 2020 í Elliðavatni



Lækir og vötn	Sýni nr.	Sýni tekið kl:	saurkólí sept. 2020	saurkokkar sept. 2020	Umhverfis-flokkun sept. 2020	Umhverfis-flokkun maí 2020
Elliðavatn Vatnsvík	1	13:05	410	160	Orange	Blue
Elliðavatn vestast	2	13:18	22	<1	Green	Blue
Elliðavatn v/Sjálfbjargar bústað	3	13:30	4	<1	Blue	Blue
Elliðavatn v/Odda (nes m/rauða hús.)	4	14:05	<1	<1	Blue	Blue
Elliðavatn v/Kríunes	5	14:00	2	<1	Blue	Blue
Elliðavatn nærri rotþró v/Kríunes	5A	14:15	30	2	Green	---
Elliðavatn v/útrás að Elliðaár	6	13:58	1	<1	Blue	Blue

Umhverfismörk fyrir örverumengun í yfirborðsvatni vegna útivistar, sbr. reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.

Saurmengun:

Umhverfismörk I: Mjög lítil eða engin saurmengun	Blue
Umhverfismörk II: Lítil saurmengun	Green
Umhverfismörk III: Nokkur saurmengun	Yellow
Umhverfismörk IV: Mikil saurmengun	Orange
Umhverfismörk V: Ófullnægjandi ástand vatns/þynningarsvæði	Red

Umhverfismörk Tegund/fjöldi per 100 ml	I	II	III	IV	V
Saurkólígerlar eða saurkokkar	<14*	14-100	100-200	200-1000	>1.000

*Saurgerlar mega í 10% tilvika fara upp í 43 gerlar per 100 ml (43/100 ml)